

「取扱説明書」

この度は、タカラトミー「トランスフォーマー ワイルドキング WKB-08 エナジービースト サンダービーク」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

※写真及びイラストは、商品と異なる場合があります。



警告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)

●尖った部品があります。取り扱いには十分注意してください。●付属の武器などで人をつつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。●ロボットの関節などに指をはさまないようにご注意ください。●ぶつけたり、振り回すなどの乱暴な遊びをしないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●可動部のスキマには指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。

〈使用上の注意〉○ご使用前に「取扱説明書(本書)」をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管しておいてください。○各パーツは無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。○本体を持ち運ぶ際は、取り付けた部品などは持たず、本体をしっかりと持って運んでください。○製品の仕様上、変形の際の操作を行うと彩色部が剥がれたり、色移りする場合があります。また、変形時や部品のつけ外しの際に部品が白くなる事があります。予めご了承ください。○包装材は、開封後すぐに捨ててください。

たいしょうねんれい さいいじょう
対象年齢3才以上

TAKARA TOMY

※セット内容以外は別売りです。

〈セット内容〉

- サンダービーク本体×1
- ブテラノドン頭部×1
- ブテラノドン翼×2
- シールド×1
- ライトニングエナジー×1
- 取扱説明書(本書)×1

株式会社タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意を払って製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。


タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

0570-041031 電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)


本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp


ロボットモード 1



2




ビーストモードへの変形 1




3




4




5




6




7




8




9




10




11




12




13



14




15



ビーストモード完成


ワイルドッキング準備モードへの変形

1



※背中の中合体
プレラノドン翼を取り外します。

2 前から見た図




両腕を図のように前方に引き上げます。

3



図のパーツを下に90°回転させます。

4




図のパーツを上90°回転させます。

脚部を90°回転させます。


腰を180°回転させます。

5




図のパーツを90°回転させます。

6 後ろから見た図



ジョイントを可動させ、図の位置になるように調整してください。
プレラノドン頭部を取り付けます。

7




プレラノドン翼を取り付けます。

ワイルドッキング準備モード完成

※変形前の状態へ戻す場合は番号を逆にたどってください。


WKM-02 エナジーマスター メガトロン(別売り)とのワイルドッキング

1




ワイルドッキング準備モードのサンダービーク本体をメガトロン(別売り)に取り付けます。

2 前から見た図



メガトロン(別売り)の胸部にパネルを取り付けます。

3




ライティングエナジーパーツを取り付けます。

WKM-02 エナジーマスターメガトロン(別売り)とのワイルドッキング完成

※変形前の状態へ戻す場合は番号を逆にたどってください。


エナジーパーツのエレメントを5個取り付ける場合



お好みの位置に取り付けます。

ワイルドッキング準備腕・脚モードへの変形

1




5体合体完成

※変形前の状態へ戻す場合は番号を逆にたどってください。

ビーストモードへの変形 1 から




後ろから見た図



両脚を閉じて、ジョイントで固定します。

2




両脚を折り曲げて、ジョイントで固定します。

ワイルドッキング準備腕・脚モード完成

※変形前の状態へ戻す場合は番号を逆にたどってください。


WKM-02 エナジーマスター メガトロン(別売り)とのワイルドッキング

1




ワイルドッキング準備腕・脚モードのサンダービーク本体をメガトロン(別売り)の腕に取り付けます。

2



メガトロン(別売り)の肩にシールドを取り付けます。


3



ジョイントを可動させ、図の位置になるように調整してください。

プレラノドン頭部を取り付けます。

4




プレラノドン翼を取り付けます。

WKM-02 エナジーマスターメガトロン(別売り)とのワイルドッキング完成

※変形前の状態へ戻す場合は番号を逆にたどってください。
※右腕同様に左腕にも取り付けすることができます。


WKM-02 エナジーマスターメガトロン(別売り)とのワイルドッキング

1




ワイルドッキング準備腕・脚モードのサンダービーク本体をメガトロン(別売り)ワイルドッキング準備モードパーツに取り付けます。

2




プレラノドン頭部を取り付けます。

3



※左脚部分はWKB-04 エナジービースト リーフバック(別売り)です。
行程 2 で出来たパーツをメガトロン(別売り)の脚に取り付けます。

4



ライティングエナジーパーツをメガトロン(別売り)の本体胸部に取り付けます。
※右脚同様に左脚にも取り付けすることができます。

WKM-02 エナジーマスターメガトロン(別売り)とのワイルドッキング完成

※変形前の状態へ戻す場合は番号を逆にたどってください。
※右脚同様に左脚にも取り付けすることができます。